

**Rīgas pilsētas Tautas
deputātu padomes Valde**

Galvenā arhitektūras pārvalde

**Pastāvīgi glabājamo
lietu apraksts. Nr.10
par 1982. - 1993. gadu**

Rīgas pilsētas vēsturiskā centra
ēku ekspertīzes slēdzienu, izpētes,
restaurācijas projektu dokumenti

Fonda Nr. 2233

Rīgas pilsētas Tautas deputātu
padomes izpildu komitejas
**Galvenā arhitektūras
plānošanas pārvalde**
07.10.1977. - 19.10.1990

Rīgas pilsētas Tautas deputātu
padomes izpildu komitejas
**Galvenā arhitektūras
pārvalde**
19.10.1990. - 19.06.1992

Rīgas pilsētas Tautas deputātu
padomes Valde
**Galvenā arhitektūras
pārvalde**
19.06.1992. -

**Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Valdes
"Galvenā arhitektūras pārvalde"**

**Priekšvārds tehniskās
dokumentācijas aprakstam
Nr.10 par 1982. – 1993. gadu**

Galvenās arhitektūras pārvaldes nosaukuma, pakļautības, struktūru maiņas un pamatdarbību skatīt Galvenās arhitektūras pārvaldes vēsturiskajā izziņā. Latvijas Valsts arhīva fonds Nr. 2233.

Galvenās arhitektūras pārvaldes tehniskajā arhīvā ir uzkrāta poļu firmas "PKZ" izstrādātā Rīgas pilsētas centra ēku ekspertīzes slēdzienu tehniskā dokumentācija.

Saskaņā ar Padomju Savienības "Sajuzvņeštrojimport" 1982.gada 15. decembra kontraktu Nr.63-03/30029-109 70- 711/2006 un Polijas Tautas republikas līgumu "Par pieminekļu restaurāciju Rīgā", Polijas Valsts Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcu uzņēmuma Ņeļces grupa izstrādājusi projektu portālu un citu akmens pieminekļu restaurācijai Rīgā, Jauniela 20, M.Jauniela 5, M.Pils ielā 4, Krāmu ielā 6/8, Rīdzenes ielā 23, Kalēju ielā 70, Pils ielā 14.

Torņu un Trokšņu ielu rajonā Poļu speciālistu izstrādātā dokumentācija par Rīgas pilsētas nocietinājuma mūri un torni. Šī objekta restaurācijas projekta I etaps ietver sevī minētā mūra un tam pieslēdzošās vēlākās apbūves arhitektonisko inventarizāciju, konstrukcijas analīzi ar tehniskā stāvokļa raksturojumu, kā arī fotofiksāciju. Darbi veikti, izmantojot arī Latvijas PSR ģeologa (Puriņš), arheologa (A.Caine), vēsturnieka (A.Zandbergs) pētījumu materiālus.

Veicot portālā restaurācijas projektēšanu izdarīta pilnīga to inventarizācija, tajā skaitā akmens tehniskā stāvokļa analīze katram objektam, kas atspoguļota aprakstos un grafiskajā materiālā. Projektētāju iespēju robežās veikta arhīva materiālu un analogijas apzināšana, kas atspoguļojas vizuālajā materiālā. Portāla mākslinieciskās restaurācijas priekšlikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kultūras pieminekļu metodisko padomi

2005.gadā tika veikta **Poļu firmas „PKZ” izstrādātās tehniskās dokumentācijas Rīgas pilsētas centra ēku ekspertīzes slēdzienu vērtības ekspertīze.** kuras rezultātā tika sastādīts apraksts Nr. 10 par 1982 – 1993 gadu.

Lietas aprakstā sistematizētas hronoloģiskā kārtībā pēc ielas ēku numuriem augošā kārtībā. Dokumentu sistematizācija projekta ietvaros atstāta pēc arhitektūras pārvaldes reģistrācijas sistēmas. Lietās ir iekšējais dokumentu uzskaites saraksts.

Dokumentu fiziskais stāvoklis ir labs


Priekšvārdu sastādīja

D.Markulāne

Ar priekšvārdu iepazīs
Rīgas Domes Pilsētas attīstības
departamenta direktors

V.Štrams

Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Valdes
“Galvenā arhitektūras pārvalde”



**Pastāvīgi glabājamo lietu
 apraksts Nr. 10
 par 1982.- 1993gadu ***

Rīgas pilsētas vēsturiskā centra ēku ekspertīzes slēdzienu, izpētes, restaurācijas projektu dokumenti

Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
1.	PKZ 1	Dzīvojamās mājas, Torņu ielā 15 arhitektūras -restaurācijas inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1982	36	
2.	PKZ 2	Dzīvojamās mājas, Torņu ielā 15 inventarizācija-fotogrāfijas.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1982	24	
3.	PKZ 3	Dzīvojamās mājas, Torņu ielā 15 konstrukciju ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1982	36	
4.	PKZ 14	Dzīvojamā nama, Torņu ielā 15 konceptuālais projekts.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1982	12	
5.	PKZ 241	Dzīvojamā nama, Torņu ielā 15 konservācijas dokumentācija. 1. daļa.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1987	145	
6.	PKZ 242	Dzīvojamā nama, Torņu ielā 15 konservācijas dokumentācija. 2. daļa.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1987	66	
7.	PKZ 243	Dzīvojamā nama, Torņu ielā 15 konservācijas dokumentācija.3. daļa	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1987	71	
8.	PKZ 7	Dzīvojamās mājas, Torņu ielā 19 arhitektūras – restaurācijas inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1982	36	
9.	PKZ 8	Dzīvojamās mājas, Torņu ielā 19 inventarizācija-fotogrāfijas.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1982	29	
10.	PKZ 9	Dzīvojamās mājas, Torņu ielā 19 konstrukciju ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1982	52	

* Aprakstā iekļauto konstrukciju ekspertīzes, slēdzieni, u.c. dokumenti ir par Rīgas vēsturiskā centra ēkām.
 VU - Valsts Uzņēmums, apraksta saīsinājums

Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
11.	PKZ 4	Dzīvojamās mājas, Torņu ielā 25 arhitektūras – restaurācijas inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1982	30	
12.	PKZ 5	Dzīvojamās mājas, Torņu ielā 25 inventarizācija-fotogrāfijas.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1982	26	
13.	PKZ 6	Dzīvojamās mājas, Torņu ielā 25 konstrukciju ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1982	42	
14.	PKZ 10	Dzīvojamās mājas, Torņu ielā 15, 19, 25 izpēte zem pamatiem.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1982	28	
15.	PKZ 213	Cietokšņa sienas, Torņu ielā 15 restaurācijas līgums.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Varšava	1985	26	
16.	PKZ 11	Cietokšņa sienas, Torņu un Trokšņu ielā arhitektūras – restaurācijas inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1982	23	
17.	PKZ 12	Cietokšņa sienas, Torņu un Trokšņu ielā fotodokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1982	23	
18.	PKZ 13	Cietokšņa sienas, Torņu un Trokšņu ielā konstrukciju ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1982	33	
19.	PKZ 125	Cietokšņa sienas ar Rāmera torni, Torņu un Trokšņu ielā arhitektūras detaļu restaurācijas un rekonstrukcijas tehniskais projekts.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1983	10	
20.	PKZ 15	Zviedru vārtu un Pulvertorņa, Torņu un Trokšņu ielā arhitektūras – restaurācijas koncepcija 1. variants.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1982	22	
21.	PKZ 16	Zviedru vārtu un Pulvertorņa, Torņu un Trokšņu ielā arhitektūras – restaurācijas koncepcija 2. variants.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1982	18	
22.	PKZ 17	Zviedru vārtu un Pulvertorņa, Torņu un Trokšņu ielā arhitektūras un konstrukcijas apraksts.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1982	23	
23.	PKZ 18	Apbūves ansamblis, Torņu un Trokšņu ielā konceptuālais projekts 3.variants.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1982	12	
24.	PKZ 28	Akmens portāla, Jauneļa ielā 5 saglabāšanās stāvokļa inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1982	59	
25.	PKZ 32	Akmens portāla, Jauneļa ielā 20 saglabāšanās stāvokļa inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1982	103	
26.	PKZ 24	Akmens portāla, Rīdzenes ielā 23 rekonstrukcijas projekts.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1982	64	

Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
27.	PKZ 26	Akmens portāla, Pils ielā 14 rekonstrukcijas projekts.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1982	96	
28.	PKZ 250	Dzīvojamā nama, Pils ielā 19 dokumentācija.	VU Senatnes konservācijas darbnīcas, Belostokas nodaļa.	1985	56	
29.	PKZ 30	Sienas gravējumu nama, M. Pils ielā 4 saglabāšanas stāvokļa inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1982	32	
30.	PKZ 29	Akmens portāla, Krāmu ielā 6/8 saglabāšanās stāvokļa inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1982	62	
31.	PKZ 33	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 2 fotogrammetriskā inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Varšava	1982	2	
32.	PKZ 34	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 2 bēniņu un detaļu inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	30	
33.	PKZ 36	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 2 saīsināta vēsturiskā dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	43	
34.	PKZ 37	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 2 fasādes restaurācijas tehniskais projekts. Bēniņi.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	19	
35.	PKZ 38	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 2 konstrukciju tehniskais projekts.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	8	
36.	PKZ 272	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 2 celtniecības – restaurācijas darbu izpildes dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ščecinas nodaļa	1985	37	
37.	PKZ 273	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 2 celtniecības – restaurācijas darbu izpildes dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ščecinas nodaļa	1985	38	
38.	PKZ 143	Akmens nama, Smilšu ielā 2 izmeklējumi uz polihromijas un greznojumu klātbūtni.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1987	142	
39.	PKZ 140	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 2 vēsturiski – arhitektoniskā izpēte.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1988	10	
40.	PKZ 141	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 2 pirmā stāva un pagrabu arhitektoniskās izpētes rezultāti.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1988	10	
41.	PKZ 138	Senās pilsētas, Smilšu ielā 2,4 arheoloģisko izmeklējumu rezultāti.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa. Arheoloģiskā – restaurācijas darbnīca	1986	168	
42.	PKZ 40	Dzīvojamā nama Smilšu ielā 4 fotogrammetriskā inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Varšava	1982	2	
43.	PKZ 41	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 4 bēniņu inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	21	

Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
44.	PKZ 42/1	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 4 arhitektoniskās izpētes dokumentācija 1. daļa.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	39	
45.	PKZ 42/2	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 4 arhitektoniskās izpētes dokumentācija 2. daļa.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	85	
46.	PKZ 42/3	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 4 arhitektoniskās izpētes dokumentācija 3. daļa.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	8	
47.	PKZ 43	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 4 projekta izstrādes varianti.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	11	
48.	PKZ 64	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 4 projekta ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	6	
49.	PLZ 223	Nama, Smilšu ielā 4 fotomateriāls.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ščecinas nodaļa	1987	70	
50.	PKZ 224	Akmens dzīvojamā nama, Smilšu ielā 4 polihromijas izpēte.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ščecinas nodaļa	1987	52	
51.	PKZ 225	Akmens dzīvojamā nama, Smilšu ielā 4 polihromijas izpēte.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ščecinas nodaļa	1987	52	
52.	PKZ 226	Akmens nama, Smilšu ielā 4 vēsturiskā izpēte.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ščecinas nodaļa	1987	92	
53.	PKZ 227	Akmens nama, Smilšu ielā 4 vēsturiskā izpēte.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ščecinas nodaļa	1987	89	
54.	PKZ 228	Akmens nama, Smilšu ielā 4 rekomendācijas restaurācijai.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ščecinas nodaļa	1987	24	
55.	PKZ 258	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 4 arhitektoniskā izpēte.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1987	65	
56.	PKZ 259	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 4 arhitektūra.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1987	70	
57.	PKZ 260	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 4 arhitektūra. fotomateriāls.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1987	63	
58.	PKZ 229	Akmens nama, Smilšu ielā 4 arhitektoniskā izpēte.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ščecinas nodaļa	1987	79	
59.	PKZ 230	Akmens nama, Smilšu ielā 4 arhitektoniskā izpēte.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ščecinas nodaļa	1987	79	
60.	PKZ 269	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 4 tehniskais projekts 1. Daļa	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ščecinas nodaļa	1987	43	

Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
61.	PKZ 267	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 4 arhitektoniskā inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ščecinas nodaļa	1987	36	
62.	PKZ 268	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 4 arhitektoniskā inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ščecinas nodaļa	1987	37	
63.	PKZ 142	Senās pilsētas daļas, Smilšu ielā 4 arheoloģisko novērojumu rezultāti.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1988	23	
64.	PKZ 159	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 4 remonta – celtniecības dokumentācija par 1986. – 1988. g. veiktajiem darbiem	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1989	111	
65.	PKZ 221	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 4 remont celtniecības darbu kopsavilkuma dokumentācija	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ščecinas nodaļa	1989	110	
66.	PKZ 139	Pilsētas senās (vēsturiskās) daļas, Smilšu ielā 4 restaurācijas uzraudzības rezultāti.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1987	49	
67.	PKZ 44	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 6 fotogrammetriskā inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Varšava	1982	6	
68.	PKZ 45	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 6 detaļu inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	10	
69.	PKZ 46	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 6 tehniskais projekts.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	14	
70.	PKZ 47	Senā Rīgas pašpalīdzības biedrības nama kopš 1912.gada, Smilšu ielā 6 saīsināta vēsturiski – arhitektoniskā dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	32	
71.	PKZ 48	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 6 fasādes krāsu noformējums.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	2	
72.	PKZ 274	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 6 celtniecības – restaurācijas darbu izpildes dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ščecinas nodaļa	1985	33	
73.	PKZ 63	Dzīvojamo namu, Smilšu ielā 2, 4, 6 Komunālā ielā 13, 15 Kalēju ielā 23, 49 Vecpilsētas ielā 12 Audēju ielā 5 Saīsināta restaurācijas dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	33	

Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
74.	PKZ 49	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 8 fotogrammetriskā inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Varšava	1982	5	
75.	PKZ 50	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 8 bēniņu un detaļu inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	18	
76.	PKZ 51	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 8 konstrukciju ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	7	
77.	PKZ 52	Tirgoņa Bobrova senatnīgā akmens nama, Smilšu ielā 8 īsa vēsturiski – arhitektoniskā dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	52	
78.	PKZ 53	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 8 fasādes restaurācijas tehniskais projekts.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	13	
79.	PKZ 54	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 8 saīsināta restaurācijas dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	6	
80.	PKZ 55	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 8 fasādes krāsu noformējums	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	3	
81.	PKZ 275	Dzīvojamā nama, Smilšu ielā 8 celtniecības – restaurācijas darbu izpildes dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1985	40	
82.	PKZ 276	Akmens nama, Smilšu ielā 12 veikto restaurācijas darbu dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Olštinas nodaļa.	1985	11	
83.	PKZ 277	Akmens nama, Smilšu ielā 12 veikto restaurācijas darbu dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Olštinas nodaļa.	1985	11	
84.	PKZ 262	Nama, Komunālā ielā 9/11 darba projekts.	LPSR Komunālās saimniecības ministrijas projektēšanas institūts KOMUNĀLPROJEKTS	1988	35	
85.	PKZ 257	Goblentca nama, Komunālā ielā 13 fasāde.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1983	40	
86.	PKZ 255	Akmens nama, Komunālā ielā 13 arhitektoniskā izpēte.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1986	44	
87.	PKZ 256	Nama, Komunālā ielā 13 papildinājumi polihromijas izpētei un restaurācijas rekomendācijām.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1986	58	
88.	PKZ 60	Dzīvojamā nama, Komunālā ielā 15 saīsināta arhitektūras – vēsturiskā dokumentācija	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	23	
89.	PKZ 254	Akmens nama, Komunālā ielā 15 koka polihromijas pārklājums.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa. Mākslas darbu restaurācijas darbnīca.	1987	176	

Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
90.	PKZ 59	Dzīvojamā nama, Komunālā ielā 13,15 fotogrammetriskā inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Varšava	1982	2	
91.	PKZ 127	Dzīvojamo namu, Komunālā ielā 13, 15 restaurācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1986	48	
92.	PKZ 148	Dzīvojamo namu, Komunālā ielā 13, 15 izpildāmo darbu dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1987,1988	249	
93.	PKZ 240	Dzīvojamo namu, Komunālā (Vāgnera) ielā 13,15 paveikto darbu dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1987,1988	250	
94.	PKZ 264	Noliktavu, Vecpilsētas ielā 8a, 10, 12 ģenplāns un pazemes komunikācijas.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Zamostjes nodaļa	1991	18	
95.	PKZ 61	Dzīvojamā nama, Vecpilsētas ielā 12 fotogrammetriskā inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Varšava	1982	6	
96.	PKZ 122	Ēkas, Vecpilsētas ielā 12 fasādes tehniskais projekts, fasādes elementu tehniskais projekts.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1983	35	
97.	PKZ 123	Ēkas, Vecpilsētas ielā 12 fasādes koloristikas tehniskais projekts.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1983	6	
98.	PKZ 222	Senā Leopolda Neišellera nama, Vecpilsētas ielā 12 celtniecības – restaurācijas darbu izpildes dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Zamostjes nodaļa	1986	116	
99.	PKZ 62	Dzīvojamā nama, Audēju ielā 5 fotogrammetriskā inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Varšava	1982	3	
100.	PKZ 271	Akmens nama, Audēju ielā 5 celtniecības – restaurācijas darbu izpildes dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ščecinas nodaļa	1987	35	
101.	PKZ 132	Dzīvojamo namu, Mārstaļu ielā 2, 4 arheoloģiskā dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas Zamostjes nodaļa	1987	80	
102.	PKZ 154	Reiterna nama, Mārstaļu ielā 2 un dzīvojamā nama, Mārstaļu ielā 4 fasādes akmens dekora elementu polihromijas papildus izpētes restaurācijas dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas	1989	129	
103.	PKZ 188	Reiterna nama, Mārstaļu ielā 2/4 polihromijas restaurācija. Tehniskais projekts.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Oltišas nodaļa	1987	15	
104.	PKZ 233	Reiterna nama, Mārstaļu ielā 2/4 tehniskais projekts.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Olštinas nodaļa	1987	71	

Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
105.	PKZ 253	Dzīvojamo namu, Mārstaļu ielā 6, 8 un Sarkanās gvardes ielā 2, 4, 6 arhitektūra.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Zamostjes nodaļa	1986	16	
106.	PKZ 217	Dzīvojamā nama, Mārstaļu ielā 6/8 arhitektūra.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Zamostjes nodaļa	1987	8	
107.	PKZ 244	Dzīvojamā nama, Mārstaļu ielā 6, 8 interjeru tehniskais projekts.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Zamostjes nodaļa	1987	24	
108.	PKZ 252	Dzīvojamā nama, Mārstaļu ielā 6, 8 interjeri.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Zamostjes nodaļa	1988	20	
109.	PKZ 105	Reformatoru baznīcas, Mārstaļu ielā 10 mikoloģijas – celtniecības slēdziens.	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas. Projektēšanas kantoris Ļubļinā	1982	36	
110.	PKZ 102/1	Reformatoru baznīcas, Mārstaļu ielā 10 polihromijas izpēte.	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas. Arhitektūras – restaurācijas kantoris Ļubļinā	1983	138	
111.	PKZ 102/2	Reformatoru baznīcas, Mārstaļu ielā 10 polihromijas izpēte.	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas. Arhitektūras – restaurācijas pētījumu kantoris Ļubļinā	1983	129	
112.	PKZ 103/1	Reformatoru baznīcas, Mārstaļu ielā 10 konstrukcijas inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas. Arhitektūras kantoris Ļubļinā	1983	30	
113.	PKZ 103/2	Reformatoru baznīcas, Mārstaļu ielā 10 konstrukcijas inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas. Projektēšanas kantoris Ļubļinā	1983	32	
114.	PKZ 104	Reformatoru baznīcas, Mārstaļu ielā 10 pirmsprojekta darbi. Pazemes daļas konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa izmēģinājumi.	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas. Projektēšanas kantoris Ļubļinā	1983	49	
115.	PKZ 107	Reformatoru baznīcas, Mārstaļu ielā 10 restaurācijas norādījumi.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa Zinātniski – vēsturiskās dokumentācijas birojs	1983	51	
116.	PKZ 116	Reformatoru baznīcas un 2 ēku funkcionālā koncepcija.	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas Ļubļinas nodaļa	1983	45	
117.	PKZ 129	Reformatoru baznīcas, Mārstaļu ielā 10 un akmens namu, Mārstaļu ielā 12,14 ģeotehnisko slāņu arheoloģiskās uzraudzības dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa. Arheoloģijas – restaurācijas darbnīca.	1983	90	

Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
118.	PKZ 130	Reformatoru baznīcas, Mārstaļu ielā 10 un akmens namu, Mārstaļu ielā 12,14 arheoloģiskā un ģeotehniskā dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1983	105	
119.	PKZ 145	Ierakstu studijas „Melodija”, Mārstaļu ielā 10, Sarkanās gvardes ielā 3 tehniskais projekts.	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1986	20	
120.	PKZ 214	Reformatoru baznīcas, Mārstaļu ielā 10 un akmens namu, Mārstaļu ielā 12,14 restaurācijas darbu programma.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1988	36	
121.	PKZ 220	Dzīvojamā nama, Mārstaļu ielā 12 arhitektoniskā izpēte.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1982	133	
122.	PKZ 108	Dzīvojamā nama, Mārstaļu ielā 12 saīsināta zinātniski – vēsturiskā dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa Zinātniski – pētnieciskās dokumentācijas birojs	1983	131	
123.	PKZ 232	Reformātu baznīcas, Mārstaļu ielā 12, 14 vēsturiski – arhitektoniskās izpētes līgums.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Varšava	1982	115	
124.	PKZ 270	Dzīvojamo namu, Mārstaļu ielā 12, 14 slēdziens par konstrukciju stāvokli.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1982	41	
125.	PKZ 109	Dzīvojamā nama, Mārstaļu ielā 12 arhitektoniskā izpēte.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa Arhitektūras – konservācijas pētījumu kantoris	1983	180	
126.	PKZ 110	Dzīvojamā nama, Mārstaļu ielā 12 arhitektoniskās izpētes foto dokumentācija. 1. daļa	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1983	126	
127.	PKZ 111	Dzīvojamā nama, Mārstaļu ielā 12 arhitektoniskās izpētes foto dokumentācija. 2. daļa	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1983	140	
128.	PKZ 112	Dzīvojamo namu, Mārstaļu ielā 12, 14 arhitektūras – konservācijas inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas Ļubļinā	1983	49	
129.	PKZ 113	Dzīvojamo namu, Mārstaļu ielā 12, 14 konstrukciju inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas Ļubļinā	1983	55	
130.	PKZ 114	Dzīvojamo namu, Mārstaļu ielā 12, 14 mikoloģiski – būvnieciskais projekts par ēku bioloģiskās korozijas bojājumiem.	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas Ļubļinā	1983	102	
131.	PKZ 115	Ēku, Mārstaļu ielā 10,12,14 pirmsprojekta darbi. Grunts pamatu tehniskā izpēte.	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas Ļubļinā	1983	48	
132.	PKZ 128	Nama, Mārstaļu ielā 12 restaurācijas norādījumi	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa Zinātniski – vēsturiskās dokumentācijas birojs	1983	39	

Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
133.	PKZ 65	Dzīvojamo namu, Mārstaļu ielā 12, 14 konstrukciju ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ļubļinas nodaļa	1982	90	
134.	PKZ 131	Dzīvojamo namu, Mārstaļu ielā 12,14 konstrukcijas elementu pazemes daļas tehniskā stāvokļa izmēģinājumu darbi.	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas. Ļubļinas projektētāju birojs	1983	65	
135.	PKZ 231	Videocentra, Mārstaļu ielā 12, 14 tehniskais projekts.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1987	96	
136.	PKZ 117	Dzīvojamā nama, Mārstaļu ielā 14 saīsināta zinātniski – tehniskā dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas Ļubļinas nodaļa	1983	85	
137.	PKZ 118	Dzīvojamā nama, Mārstaļu ielā 14 arhitektoniskā izpēte.	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas Ļubļinas nodaļa	1983	172	
138.	PKZ 119	Dzīvojamā nama, Mārstaļu ielā 14 arhitektoniskās izpētes foto dokumentācija. 1. daļa	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas Ļubļinas nodaļa	1983	91	
139.	PKZ 120	Dzīvojamā nama, Mārstaļu ielā 14 arhitektoniskās izpētes foto dokumentācija. 2. daļa	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas Ļubļinas nodaļa	1983	107	
140.	PKZ 121	Dzīvojamā nama, Mārstaļu ielā 14 norādījumi restaurācijai.	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas Ļubļinas nodaļa	1983	37	
141.	PKZ 219	Dzīvojamā nama, Mārstaļu ielā 14 dokumentācija – izmēģinājumu grafiskā reģistrācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1982	101	
142.	PKZ 76	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 fotogrammetriskie darbi un ģeodēziskā apkalpošana. Restaurācijas inventarizācija ar detaļām.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1983	26	
143.	PKZ 73	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 zinātniski – vēsturiskā objekta izpēte.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1984	172	
144.	PKZ 74	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 fotogrammetriskie darbi un ģeodēziskā apkalpošana. Restaurācijas inventarizācija ar detaļām.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1984	52	
145.	PKZ 75	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 fotogrammetriskie darbi un ģeodēziskā apkalpošana. Restaurācijas inventarizācija ar detaļām.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1984	15	
146.	PKZ 79	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 tehniskais slēdziens un tehniskā ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1984	96	

Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
147.	PKZ 80	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 tehniskais slēdziens, mikoloģiskā ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1984	176	
148.	PKZ 82	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 arhitektūras – restaurācijas koncepcija un telpiskā programma.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1984	44	
149.	PKZ 90	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 daudznozaru tehniskais projekts. Ugunsdrošības un signalizācijas sistēmas uzstādīšana.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1984	15	
150.	PKZ 212	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 arhitektūras – restaurācijas koncepcija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1984	60	
151.	PKZ 77	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 arhitektūras izpēte. Rezultāti un restaurācijas secinājumi.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	56	
152.	PKZ 78	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 arhitektūras izpēte. Zīmējumi, fotoserviss un aprakstu dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	103	
153.	PKZ 81	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 saglabātā arhitektūras dekora restaurācijas un tehnoloģiskā izpēte.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	49	
154.	PKZ 83	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 daudznozaru tehniskais projekts.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	59	
155.	PKZ 84	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 daudznozaru tehniskais projekts. 1. sējums	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	35	
156.	PKZ 85	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 daudznozaru tehniskais projekts. Arhitektūras detaļas.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	45	
157.	PKZ 86	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 daudznozaru tehniskais projekts. Konstrukcija. Celtniecības laukuma labiekārtošana.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	40	
158.	PKZ 87	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 daudznozaru tehniskais projekts. Iekšējie elektriskie tīkli.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	30	
159.	PKZ 88	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 daudznozaru tehniskais projekts. Ūdens – kanalizācijas iekšējā ierīkošana.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	28	

Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
160.	PKZ 89	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 daudznozaru tehniskais projekts. Ūdens – kanalizācijas iekšējās ierīkošanas tehniskais projekts. Elektrības un centrālās apkures iekšējā ierīkošana.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	23	
161.	PKZ 91	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 daudznozaru tehniskais projekts. Telefonizācijas ierīkošana.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	12	
162.	PKZ 92	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 daudznozaru tehniskais projekts. Elektrības un centrālās apkures pieslēgšanas iekšējā ierīkošana.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	16	
163.	PKZ 93	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 zinātniski – vēsturiskā izpēte.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	186	
164.	PKZ 94	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 arhitektūras izpēte. Zīmējumu, fotoservisa aprakstu dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	21	
165.	PKZ 95	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 arhitektūras izpēte. Zīmējumi, fotoserviss aprakstu dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	101	
166.	PKZ 96	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 arhitektūras izpēte. Zīmējumi, fotoserviss aprakstu dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	103	
167.	PKZ 97	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 daudznozaru tehniskais projekts. Arhitektūras detaļas.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	50	
168.	PKZ 98	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 daudznozaru tehniskais projekts. Konstrukcija. Apraksts un zīmējumi.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	112	
169.	PKZ 99	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 daudznozaru tehniskais projekts. Konstrukcija. Apraksts un zīmējumi.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	19	
170.	PKZ 100	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 daudznozaru tehniskais projekts. Centrālās apkures ierīkošana.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	42	
171.	PKZ 101	Bijušās sv. Georgija baznīcas, Skārņu ielā 10-16 zinātniski – vēsturiskā izpēte.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1985	148	

Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
172.	PKZ 248	Bijušās sv. Georgija (sv. Jura) baznīcas, Skārņu ielā 10 – 20 restaurācijas dokumentācija.	VU Senatnes pieminēkļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1989	217	
173.	PKZ 189	Bijušās sv. Pētera baznīcas rietumu fasādes, Skārņu ielā 19 atskaite par veiktajiem remonta – restaurācijas darbiem 1987 – 1990. gadā.	VU Senatnes pieminēkļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa Mākslas izstrādājumu restaurācijas darbnīca.	1991	333	
174.	PKZ 234	Akmens nama, Jaunielā 25/29 veikto restaurācijas darbu dokumentācija.	VU Senatnes pieminēkļu restaurācijas darbnīcas, Olštinas nodaļa.	1985	36	
175.	PKZ 235	Akmens nama, Jaunielā 25/29 veikto restaurācijas darbu dokumentācija.	VU Senatnes pieminēkļu restaurācijas darbnīcas, Olštinas nodaļa.	1985	34	
176.	PKZ 251	Dzīvojamā nama, Kalēju ielā 4 arhitektoniskā – restaurācijas dokumentācija, pēc kapitālā remonta veikšanas.	VU Senatnes pieminēkļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1988	73	
177.	PKZ 218	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 arhitektoniskās izpētes dokumentācija.	VU Senatnes pieminēkļu restaurācijas darbnīcas.	1990	15	
178.	PKZ 278	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 2. korpus arhitektoniskā izpēte.	VU Senatnes pieminēkļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	193	
179.	PKZ 279	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 5. korpus arhitektoniskā izpēte.	VU Senatnes pieminēkļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	124	
180.	PKZ 280	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 7. korpus arhitektoniskā izpēte.	VU Senatnes pieminēkļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	108	
181.	PKZ 281	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 8. un 11. korpus arhitektoniskā izpēte	VU Senatnes pieminēkļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	169	
182.	PKZ 282	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 1. korpus polihromijas izpēte.	VU Senatnes pieminēkļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	60	
183.	PKZ 283	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 2. korpus polihromijas izpēte.	VU Senatnes pieminēkļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	43	
184.	PKZ 284	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 3. korpus polihromijas izpēte.	VU Senatnes pieminēkļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	24	
185.	PKZ 285	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 5. korpus polihromijas izpēte.	VU Senatnes pieminēkļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	59	
186.	PKZ 286	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 7. korpus polihromijas izpēte.	VU Senatnes pieminēkļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	46	
187.	PKZ 287	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 8. korpus polihromijas izpēte.	VU Senatnes pieminēkļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	28	
188.	PKZ 288	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 9. korpus polihromijas izpēte.	VU Senatnes pieminēkļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	24	

Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
189.	PKZ 289	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 10. korpuss polihromijas izpēte.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	20	
190.	PKZ 290	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 11. korpuss polihromijas izpēte.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	75	
191.	PKZ 291	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 restaurācijas koncepcija (ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, ventilācija).	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	90	
192.	PKZ 292	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 restaurācijas koncepcija (elektrotehniskās iekārtas).	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	28	
193.	PKZ 293	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 restaurācijas koncepcija.(konstrukcija)	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	32	
194.	PKZ 294	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 restaurācijas koncepcija (teritorijas labiekārtošanas plāns).	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	11	
195.	PKZ 295	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 restaurācijas koncepcija (restorāna, bufetes un veļas mazgātavas tehnoloģija)	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	14	
196.	PKZ 296	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 arheoloģiskie pētījumi.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	21	
197.	PKZ 297	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 1. korpuss mērījumu un inventarizācijas darbi.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	17	
198.	PKZ 298	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 2. korpuss mērījumu un inventarizācijas darbi.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	6	
199.	PKZ 299	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 3. korpuss mērījumu un inventarizācijas darbi.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	11	
200.	PKZ 300	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 5. korpuss mērījumu un inventarizācijas darbi.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	10	
201.	PKZ 301	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 7. korpuss mērījumu un inventarizācijas darbi.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	8	
202.	PKZ 302	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 8. korpuss mērījumu un inventarizācijas darbi.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	28	
203.	PKZ 303	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 9. korpuss mērījumu un inventarizācijas darbi.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	30	
204.	PKZ 304	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 10. korpuss mērījumu un inventarizācijas darbi.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	26	
205.	PKZ 305	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 11. korpuss mērījumu un inventarizācijas darbi.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	35	

Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
206.	PKZ 291	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 1. korpuss mikoloģiskā ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	42	
207.	PKZ 292	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 2. korpuss mikoloģiskā ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	43	
208.	PKZ 293	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 3. korpuss mikoloģiskā ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	44	
209.	PKZ 294	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 5. korpuss mikoloģiskā ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	39	
210.	PKZ 295	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 7. korpuss mikoloģiskā ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	39	
211.	PKZ 296	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 8. korpuss mikoloģiskā ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	46	
212.	PKZ 297	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 9. korpuss mikoloģiskā ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	43	
213.	PKZ 298	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 10. korpuss mikoloģiskā ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	44	
214.	PKZ 299	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 11. korpuss mikoloģiskā ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	45	
215.	PKZ 306	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 1. korpuss konstrukciju ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	29	
216.	PKZ 307	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 2. korpuss konstrukciju ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	19	
217.	PKZ 308	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 3. korpuss konstrukciju ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	33	
218.	PKZ 309	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 5. korpuss konstrukciju ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	25	
219.	PKZ 310	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 7. korpuss konstrukciju ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	29	
220.	PKZ 311	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 8. korpuss konstrukciju ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	26	
221.	PKZ 312	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 9. korpuss konstrukciju ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	40	
222.	PKZ 313	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 10. korpuss konstrukciju ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	29	
223.	PKZ 314	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 11. korpuss konstrukciju ekspertīze.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	23	

Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
224.	PKZ 315	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 1. korpusa fotomateriāls.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	79	
225.	PKZ 316	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 2. korpusa fotomateriāls.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	32	
226.	PKZ 317	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 3. korpusa fotomateriāls.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	47	
227.	PKZ 318	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 5. korpusa fotomateriāls.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	44	
228.	PKZ 319	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 7. korpusa fotomateriāls.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	43	
229.	PKZ 320	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 8. korpusa fotomateriāls.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	75	
230.	PKZ 321	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 9. korpusa fotomateriāls.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	56	
231.	PKZ 322	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 10. korpusa fotomateriāls.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	31	
232.	PKZ 323	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 11. korpusa fotomateriāls.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	88	
233.	PKZ 324	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 1. korpusa tehniskā dokumentācija. Mērījumi un inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	28	
234.	PKZ 325	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 2. korpusa tehniskā dokumentācija. Mērījumi un inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	25	
235.	PKZ 326	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 3. korpusa tehniskā dokumentācija. Mērījumi un inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	25	
236.	PKZ 327	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 5. korpusa tehniskā dokumentācija. Mērījumi un inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	24	
237.	PKZ 328	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 7. korpusa tehniskā dokumentācija. Mērījumi un inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	25	
238.	PKZ 329	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 8. korpusa tehniskā dokumentācija. Mērījumi un inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	17	

Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
239.	PKZ 330	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 9. korpuss tehniskā dokumentācija. Mērījumi un inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	12	
240.	PKZ 331	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 10. korpuss tehniskā dokumentācija. Mērījumi un inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	9	
241.	PKZ 332	Konventa sētas, Kalēju ielā 9/11 11. korpuss tehniskā dokumentācija. Mērījumi un inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1990	12	
242.	PKZ 56	Dzīvojamā nama, Kalēju ielā 23 fotogrammetriskā inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Varšava	1982	4	
243.	PKZ 57	Dzīvojamā stūra nama, Kalēju ielā 23 un Jāņa ielā fasāde.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1982	24	
244.	PKZ 237	Dzīvojamā nama, Kalēju ielā 23 restaurācijas – celtniecības darbu izpildes dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1985	30	
245.	PKZ 238	Dzīvojamā nama, Kalēju ielā 23 restaurācijas – celtniecības darbu izpildes dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1985	30	
246.	PKZ 239	Dzīvojamā nama, Kalēju ielā 23 fotomateriāls.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1985	22	
247.	PKZ 58	Dzīvojamā nama, Kalēju ielā 49 fotogrammetriskā inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Varšava	1982	4	
248.	PKZ 124	Ēkas, Kalēju ielā 49 fasādes koloristikas tehniskais projekts.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Ščecinas nodaļa	1983	5	
249.	PKZ 236	Leopolda Neišellera nama, Kalēju ielā 49 celtniecības – restaurācijas darbu izpildes dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Zamostjes nodaļa	1986	62	
250.	PKZ 27	Akmens portāla, Kalēju ielā 70 saglabāšanās stāvoklis.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Keļces nodaļa	1982	80	
251.	PKZ 266	Dzīvojamā nama, I. Sudmaļa ielā 1 celtniecības – restaurācijas darbu dokumentācija.	VU Senatnes konservācijas darbnīcas, Belostokas nodaļa.	1985	76	
252.	PKZ 135	Dzīvojamā nama, I. Sudmaļa ielā 18 polihromijas pētījumi.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas Torunas nodaļa	1987	68	


Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
253.	PKZ 136	Dzīvojamā nama, I. Sudmaļa ielā 18 foto dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas Torunas nodaļa	1987	87	
254.	PKZ 137	Dzīvojamā nama, I. Sudmaļa ielā 18 polihromija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas Torunas nodaļa	1987	13	
255.	PKZ 146	Dzīvojamā nama, I. Sudmaļa ielā 18 arhitektūras koncepcija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1987	13	
256.	PKZ 160/1	Arheoloģiskie atklājumi I. Sudmaļa ielā 18	VU Arheoloģijas – restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1988	9	
257.	PKZ 216	Dzīvojamā nama ar piebūvi, I. Sudmaļa ielā 18 darba projekts – konstrukcijas.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1988	112	
258.	PKZ 215	Dzīvojamā nama – muzeja, I. Sudmaļa ielā 18 darba projekts – arhitektūra.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1988	41	
259.	PKZ 177	Nama, I. Sudmaļa ielā 18 atskaite par zemes darbu arheoloģisko uzraudzību.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1990	32	
260.	PKZ 134	Pastorāta ēkas, Sarkanās gvardes ielā 3 inženierģeoloģiskās izpētes dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu konservācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1986	157	
261.	PKZ 157	Noliktavu, Sarkanās gvardes ielā 5, 7, 9 arheoloģiskās izpētes dokumentācija. 1. sējums	VU Senatnes pieminekļu aizsardzības darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	157	
262.	PKZ 158	Noliktavu, Sarkanās gvardes ielā 5, 7, 9 arheoloģiskās izpētes dokumentācija. 2. sējums	VU Senatnes pieminekļu aizsardzības darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	52	
263.	PKZ 163/1	Akmens namu, Alkšņa ielā 3 un Peitavas ielā 2 arheoloģiskās uzraudzības atskaite.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas., Ļubļinas nodaļa	1990	157	
264.	PKZ 151	Noliktavu korpusa, Alkšņa ielā 5, 7, 9 restaurācijas secinājumi. Saīsināti arheoloģisko un arhitektonisko izmeklējumu rezultāti.	VU Senatnes pieminekļu aizsardzības darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	24	
265.	PKZ 178	Noliktavu, Alkšņa ielā 7, 9 arheoloģiskās uzraudzības dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	123	
266.	PKZ179	Noliktavas, Alkšņa ielā 9 arheoloģiskās uzraudzības atskaite.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1991	49	
267.	PKZ 165	Vēsturisko noliktavu, Miesnieku ielā 17 K – 1 un 17 K – 2 arhitektūras koncepcija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1989	28	
268.	PKZ 172	Noliktavas telpu, Miesnieku ielā 17 arheoloģiskās uzraudzības atskaite. 1. daļa	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1990	216	
269.	PKZ 173	Noliktavas telpu, Miesnieku ielā 17 arheoloģiskās uzraudzības atskaite. 2. daļa rasējumi	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1990	46	

Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
270.	PKZ 174	Noliktavas telpu, Miesnieku ielā 17 arheoloģiskās uzraudzības atskaite. 3. daļa fotogrāfijas	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1990	60	
271.	PKZ 246	Noliktavu, Miesnieku ielā 17 arheoloģiskās uzraudzības atskaite. 1. daļa.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1990	217	
272.	PKZ 247	Noliktavu, Miesnieku ielā 17 arheoloģiskās uzraudzības atskaite. 3. daļa.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1990	61	
273.	PKZ 265	Nama, Miesnieku ielā 17 arhitektūra.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1990	12	
274.	PKZ 205	Dzīvojamā nama, Jāņa ielā 6 arhitektūras izpēte – grafiskā daļa.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	11	
275.	PKZ 263	Dzīvojamā nama, Jāņa ielā 6 atskaites dokumentācija.	VU senatnes pieminekļu aizsardzības darbnīcas, Lodzas nodaļa	1993	64	
276.	PKZ 196	Dzīvojamā nama, Jāņa ielā 6 arhitektūras izpētes dokumentācija, teksta daļa.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	109	
277.	PKZ 206	Dzīvojamā nama, Jāņa ielā 8 arhitektūras izpēte – grafiskā daļa.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	9	
278.	PKZ 197	Dzīvojamā nama, Jāņa ielā 8 arhitektūras izpētes dokumentācija - teksta daļa.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	66	
279.	PKZ 207	Dzīvojamā nama, Jāņa ielā 10 arhitektūras izpēte – grafiskā daļa.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	10	
280.	PKZ 249	Dzīvojamā nama, Jāņa ielā 10 sienas gleznojumu polihromijas restaurācija	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1993	165	
281.	PKZ 208	Dzīvojamā nama, Jāņa ielā 12 arhitektūras izpēte – grafiskā daļa.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	26	
282.	PKZ 198	Dzīvojamā nama, Jāņa ielā 12 arhitektūras izpētes dokumentācija - teksta daļa.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	166	
283.	PKZ 209	Dzīvojamā nama, Jāņa ielā 14 arhitektūras izpēte – grafiskā daļa.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	20	
284.	PKZ 199	Dzīvojamā nama, Jāņa ielā 14 arhitektūras izpētes dokumentācija - teksta daļa.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	82	
285.	PKZ 210	Dzīvojamā nama, Jāņa ielā 16 arhitektūras izpēte – grafiskā daļa.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	26	

Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
286.	PKZ 200	Dzīvojamā nama, Jāņa ielā 16 arhitektūras izpētes dokumentācija - teksta daļa.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1990	132	
287.	PKZ 261	Dzīvojamo namu, Jāņa ielā 14, 16 sienu gleznojumu restaurācijas atskaites dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1993	27	
288.	PKZ 211	Dzīvojamā nama, Jāņa ielā 18 arhitektūras izpēte – grafiskā daļa.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	10	
289.	PKZ 201	Dzīvojamā nama, Jāņa ielā 18 arhitektūras izpētes dokumentācija - teksta daļa.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	64	
290.	PKZ 180	Namu kompleksa, Jāņa ielā 6 – 18 koncepcija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	74	
291.	PKZ 192	Dzīvojamo namu, Jāņa ielā 6 – 18 konstrukciju inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	74	
292.	PKZ 192/1	Dzīvojamo namu, Jāņa ielā 6 – 18 konstrukciju inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	75	
293.	PKZ 193	Dzīvojamo namu, Jāņa ielā 6 – 18 konstrukciju ekspertīze	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	212	
294.	PKZ 193/1	Dzīvojamo namu, Jāņa ielā 6 – 18 konstrukciju ekspertīze	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	212	
295.	PKZ 193/2	Dzīvojamo namu, Jāņa ielā 6 – 18 konstrukciju ekspertīze	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	212	
296.	PKZ 194	Ēku, Jāņa ielā 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 grunts un pamatu tehniskā stāvokļa un izmēģinājumu pirmsprojektu darbi.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	316	
297.	PKZ 195	Dzīvojamo namu, Jāņa ielā 6 – 18 arhitektūras – restaurācijas inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	85	
298.	PKZ 195/1	Dzīvojamo namu, Jāņa ielā 6 – 18 arhitektūras – restaurācijas inventarizācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	86	
299.	PKZ 202	Dzīvojamo namu, Jāņa ielā 6 – 18 Jāņa kvartāla apbūves izpētes dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	27	
300.	PKZ 203	Dzīvojamo namu, Jāņa ielā 6 – 8 – 10 secinājumi un rekomendācijas restaurācijai.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	23	
301.	PKZ 204	Dzīvojamo namu, Jāņa ielā 6 – 18 mikoloģiskās izpētes dokumentācija.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas. Ļubļinas nodaļa	1989	110	

Nr. p.k.	Dokumenta apzīmējums	Lietas virsraksts	Autors	Lietas datējums	Lapu skaits	Piezīmes
302.	PKZ 176	Noliktavu, Aldaru ielā 5, 10 arheoloģiskās izpētes atskaite	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1990	62	
303.	PKZ 245	Noliktavu, Aldaru ielā 5, 10 arheoloģiskās izpētes atskaite.	VU Senatnes pieminekļu restaurācijas darbnīcas, Torunas nodaļa	1990	63	

Šajā lietu apraksta iedaļā iekļautas **303 (trīs simti trīs)** lietas no Nr.1 līdz Nr.303,
Aprakstu sastādīja
arhīviāre

 S. Veismane

Kopsavilkuma ierakstu apraksta iedaļai par
1982.-1993.gadu apliecinu:

Ekspertu komisijas priekšsēdētājs



R.Janita

Arhīva nodaļas vadītāja



D.Markulāne

SASKAŅOTS

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta direktors


V.Štrams

2006.gada "5." apriļī

Latvijas Valsts arhīvs

LIETAS Nr. _____ APLIECINĀJUMA LAPA

Lietā numurētas 24 (divdesmit četras)
ar cipariem un vārdiem _____ lapas,

tajā skaitā: litera lapas _____

numēracijā izlaistas lapas _____

un + _____ iekšējā apraksta lapas
ar cipariem

Lietas noformēšanas un fiziskā stāvokļa īpatnības	Lapu Nr.

Lapu aizpildīja vec. eksperts O. Pāris O. Pāris
amats *paraksts* *paraksta atšifrējums*
12.12.2006
datums